

担当者使用欄	
会社名	綜通アメニティサービス株式会社

事業所名	Aビル	氏名	河野 智哉
職種	清掃・ <u>設備</u> ・警備・その他 ()	性別・年齢	男 45歳

タイトル	排水ピットグレーチング開口部でのつまずき		
いつ	2024年 3月 7日 (木)	午前・ <u>午後</u>	3時 00分ごろ
どこで	地下2階機械室		

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で
機械室内での日常点検時、通路横の排水ピットグレーチング上を歩いた。


ヒヤットとした・ハットとしたこと
分割グレーチングの隙間に、足が嵌って転倒しそうになった。

自分自身の状況 (該当する項目の口をクリック)

- | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 見えにくかった | <input type="checkbox"/> 忘れていた | <input checked="" type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input type="checkbox"/> 無意識だった | <input checked="" type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせっていた | <input type="checkbox"/> その他 () |

原因
分割グレーチングが少しずつ滑って移動し、小さな隙間が、大きくなっていったと思われる。

イラスト・写真



対策
隙間幅に合った鋼材で隙間を塞ぐとともに、不用意にグレーチングの上を歩かないよう注意喚起としてトラテープを貼った。
他の分割グレーチング設置箇所についても同様に隙間が大きくなっていないか確認し、必要に応じて対策をした上、今後は館内巡回等の作業時に隙間の空き具合を目視点検する。