

ビルメンテナンス業
ヒヤリ・ハット報告シート 1

担当者使用欄	
会社名	株式会社アドバンス・シティ・プランニング

事業所名	銀座支店	氏名	西田 英雄
職種	清掃・ <u>設備</u> ・警備・その他（ ）	性別・年齢	男 44歳

タイトル	出入口通路、縞鋼板滑り止め対策
いつ	2023年 2月 20日（月）午後 21時 30分ごろ
どこで	ビルエントランスの縞鋼板スロープ

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で
雨天時にテナントがお客様を送迎中、縞鋼板で滑り捻挫しかけた。

ヒヤッとした・ハットしたこと
女性でハイヒール等を履くため、滑り転倒をしやすい。
滑ったときには怪我に直結する可能性が高く危険な状態。

自分自身の状況（該当する項目の□をクリック）

- | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 見えにくかった | <input type="checkbox"/> 忘れていた | <input type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input checked="" type="checkbox"/> 無意識だった | <input type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input checked="" type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせていた | <input type="checkbox"/> その他（ ） |

原因

縞鋼板は濡れると滑りやすい。

イラスト・写真

対策

縞鋼板に滑り止めを設置し転倒防止対策を行った。

タイトル 出入口通路、縞鋼板滑り止め対策

説明・イラスト・写真

施工工事 前



施工工事 後

