

ビルメンテナンス業
ヒヤリ・ハット報告シート 1

担当者使用欄	
会社名	三井物産フォーサイト株式会社

事業所名	バイオマス・熱供給事業部	氏名	山崎 加門
職種	清掃・ <u>設備</u> ・警備・その他 ()	性別・年齢	男性 60歳

タイトル	排水バルブ操作時 転落のおそれ
いつ	2024年 4月 8日 (月) 午後 23時 30分ごろ
どこで	防油堤 排水ピット

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で
防油堤 排水ピット内底部バルブ操作時に

ヒヤッとした・ハットしたこと
体勢が崩れピット内に転倒しそうになった。

自分自身の状況 (該当する項目の口をクリック)

- | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 見えにくかった | <input type="checkbox"/> 忘れていた | <input type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input type="checkbox"/> 無意識だった | <input type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input checked="" type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせっていた | <input type="checkbox"/> その他 () |

原因
排水バルブがピット底部
にあり手が届かない為、
不安定な姿勢で操作し
た。

イラスト・写真



対策
バルブ操作用ハンドルを
作製しピット内に設置。