

ビルメンテナンス業
ヒヤリ・ハット報告シート 1

担当者使用欄	
会社名	株式会社サンシン

事業所名		氏名	加村 啓
職種	清掃	性別・年齢	23

タイトル	どこにも繋がらない綱		
いつ	2024年2月28日(木)	午前11時00分ごろ	
どこで	AIC共同ビル人形町		

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で
窓の清掃作業時

ヒヤッとした・ハッとしたこと
命綱のメインとサブの綱を同じヒモから取ってしまい、
ロープ始めたてであった私は「ああ、このロープが切れたら死ぬんだ」と気が気じゃなかった。

自分自身の状況 (該当する項目の口をクリック)

- | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 見えにくかった | <input type="checkbox"/> 忘れていた | <input type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input checked="" type="checkbox"/> 無意識だった | <input type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせっていた | <input type="checkbox"/> その他 () |


原因

- ・ロープを同じ色を使ってしまった。
- ・確認不足

対策

- ・できるだけ違う色のロープを使う。
- ・降りる前に何度も確認。

イラスト・写真



※スペースが足りない場合はシート2をご使用ください。