

ビルメンテナンス業
ヒヤリ・ハット報告シート 1

担当者使用欄	
会社名	株式会社関東コーワ

事業所名	本郷営業所	氏名	田口 一
職種	設備	性別・年齢	男性 45歳

タイトル	冷却塔バルブ位置改善
いつ	2022年10月1日(土) 午前10時ごろ
どこで	病院屋上

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で
日常的に冷却水ブローのため、冷却塔架台下に入り込みバルブ操作をしていた

ヒヤットした・ハットしたこと
バルブ操作を終え外に出ようとした処、足元に気をとられ頭をぶつけそうになった

自分自身の状況 (該当する項目の口をクリック)

- | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 見えにくかった | <input checked="" type="checkbox"/> 忘れていた | <input type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input type="checkbox"/> 無意識だった | <input type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input checked="" type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせっていた | <input type="checkbox"/> その他 () |

原因


架台下奥に冷却塔バルブがあった。
架台までの高さが1メートルほどしかない。
体・足をかがめて架台下を通っていく。

イラスト・写真



対策

架台下に入らずにすむように、かがまなくても済むよう安全な位置へコックを新設した。



担当者使用欄	
会社名	株式会社関東コーワ

タイトル 冷却塔バルブ位置改善 補足写真

説明・イラスト・写真

