

ビルメンテナンス業
ヒヤリ・ハット報告シート 1

担当者使用欄	
会社名	株式会社ビケンテクノ

事業所名	ロジポート北柏	氏名	神田 暁生
職種	清掃・ 設備 ・警備・その他 ()	性別・年齢	男性 50歳

タイトル	一般歩道における通行者への安全衛生確保		
いつ	2023年6月1日(木)	午前 ・午後	7時 30分ごろ
どこで	ロジポート北柏 東側外構フェンス		

どういう作業、動作をしていた時に・どんな場面で
植栽管理を委託している造園会社が除草、樹木剪定、薬剤散布の作業をしようとしていた時

ヒヤッとした・ハットしたこと

剪定した枝葉や小石、散布した殺虫剤が外構フェンスに隣接した歩道を利用している通行者へかかってしまう恐れがあった。

自分自身の状況 (該当する項目の□をクリック)

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 見えにくかった | <input type="checkbox"/> 忘れていた | <input type="checkbox"/> 気が付かなかった | <input type="checkbox"/> イライラしていた |
| <input type="checkbox"/> 知らなかった | <input type="checkbox"/> 無意識だった | <input checked="" type="checkbox"/> 大丈夫だと思った | <input type="checkbox"/> 手順を省略した |
| <input type="checkbox"/> やりにくかった | <input type="checkbox"/> 体調が良くなかった | <input type="checkbox"/> あせていた | <input checked="" type="checkbox"/> その他(安全管理認識不足) |

原因

「作業中に隣接した歩道を歩行者が通ったら」という危険予知の認識がやや甘かった。

イラスト・写真

1 作業前の状況



2 養生を実施し危険要因を排除



対策

歩道通行者への安全衛生対策として外構フェンスに飛散防止のため養生シートで覆い、対策を講じた。